



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ART. 140 DEL D.LGS.36/2023)

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **25** del mese di **SETTEMBRE**, la sottoscritta Arch. Elisabetta amariti congiuntamente ai colleghi del settore assetto ed Uso del Territorio Arch. Vincenzo Lupo, Geom. Domenico Carnuccio e Geometra Alessio Vadori dipendenti del Comune di Pregnana Milanese, relazionano quanto di seguito:

PREMESSE

In data 22 settembre 2023, veniva emessa l'allerta meteo da parte della Protezione Civile n.2023.117 per rischio idro-meteo allerta meteo codice arancione.

Vista l'Ordinanza emessa dal Sindaco N.68 del 22-09-2023: **ATTIVAZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E RIDUZIONE DEI RISCHI - ALLERTA METEO - CODICE ARANCIONE - RISCHIO TEMPORALI.**

Sempre in data 22 settembre 2023, verso le 16:30-16:45, una tromba d'aria si è abbattuta in breve tempo sul territorio di Pregnana Milanese provocando diversi danni.

L'entità dell'evento atmosferico ha reso necessario l'intervento da parte di tutto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale per il coordinamento e la gestione degli interventi.

Alle 17.00 la Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio richiamava i colleghi del proprio settore in servizio per convocare in via d'urgenza le imprese della zona e immediatamente disponibili ad intervenire in breve tempo per garantire la sicurezza stradale e incolumità delle persone e rispondere alle richieste delle squadre dei vigili del fuoco presenti sul territorio.

I tecnici del Settore Assetto ed Uso del Territorio Arch. Amariti, Arch. Lupo, Geom. ti Carnuccio e Vadori procedevano ad effettuare una completa ricognizione del territorio comunale per una verifica generale della situazione, l'operaio Parini procedeva a fornire collaborazione alle imprese e ai vigili del fuoco nelle operazioni di liberare le strade dagli alberi, la Signora Donato invece si insediava nel suo ufficio per rispondere alle telefonate e coordinare dall'ufficio le operazioni.

Sul posto erano già presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, forze dell'Ordine, attivate da privati cittadini che segnalavano: tetti scoperti, moltissimi alberi abbattuti, semafori e auto danneggiate, pali della Illuminazione pubblica divelti, diverse strade bloccate e detriti che ostruivano sia strade che giardini.

Inoltre, è stato effettuato un sopralluogo presso tutti gli edifici pubblici (Municipio, Scuola Primaria, scuola Secondaria di primo grado, Scuola dell'infanzia, Centro Sportivo A. Cogliati e Cimitero), e tutti i parchi pubblici, piste ciclabili e spazi pubblici.

Accertata la necessità, per tutto quanto sopra esposto, di intervenire con la massima tempestività e considerate applicabili le procedure di "somma urgenza" di cui all'art. 140 del D.Lgs 36/2023 per l'esecuzione degli interventi sopra descritti;

Visto l'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile";

Ritenuto di affidare in via d'urgenza i lavori e servizi indicati ai seguenti operatori economici dotati di professionalità, idonee attrezzature, personale e competenze per lo svolgimento delle lavorazioni, necessarie ad eliminare le situazioni di pericolo:

M.B. SERVICE DI Bosani Manolo, via Meda N.10 - 20010 POGLIANO MILANESE P.IVA 04222710966 C.F. BSNMNL84B08H264U (Impresa specializzata manutenzione del verde);

CASA ARTISTICA SNC, via Ghisalba N.13/35 - 20021 BOLLATE P.IVA/C.F. 06556150156 (Impresa specializzata manutenzione del verde);

EDIL SEPA SRL, via Fratelli Cervi N.5 - 20006 PREGNANA MILANESE P.IVA/C.F.09868030967 (impresa edile);

SOC. COLMAN LUCA SRL con sede in NEMBRO (BG) via Lombardia N.11/A/B/C P.IVA 03447300165 in qualità di subappaltatore per conto della società **HERA LUCE SRL**, via Spinelli N.60 - CESENA (FC) P.IVA/C.F. 02074861200 (Gestore impianti di pubblica illuminazione);

GESEM SRL viale Rimembranze n.13 - 20020 LAINATE (MI) P. IVA 03749850966 (Società incaricata per manutenzione del verde pubblico comunale);

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SPAZIO APERTO via Gorki N.5 MILANO P.IVA 07458910150 in RTI con **COOPERATIVA SOCIALE BUENAVISTA** via De Marchi N.41 MONZA (MB) P.IVA 03343780965 (designate per lo spazzamento manuale del territorio);

LA MODERNISSIMA SRL via Privata Catania N.7 - 20133 MILANO P.IVA P. iva: 04525040152 (impresa titolare del servizio di pulizia degli edifici comunali).

Tutti gli operatori hanno dichiarato di essere disponibili ad intervenire senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi d'opera e dichiarando di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

SI DISPONE

di ricorrere alla procedura di somma urgenza nelle modalità di seguito descritte:

1. Individuazione soggetti e descrizione delle opere da eseguire

N.	LUOGO	DESCRIZIONE SOMMARIA DANNO - RILEVAZIONE DEL 22/09/2023
1	SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI VIA V. EMANUELE	PALESTRA: SERRAMENTI E PAVIMENTO DANNEGGIATI A CAUSA CADUTA DI UNA PIANTA
		RECINZIONE CEDUTA SU VIALE LOMBARDIA FRONTE MENSA CAUSA CADUTA PIANTE
		TETTO SCUOLA: DANNEGGIATO
		TETTO BIBLIOTECA: CADUTA DI TEGOLE
2	SCUOLA DEL'INFANZIA B. MUNARI VIA COMO 1	PIANTE ABBATTUTE (GIARDINO INTERNO E CORTILE SU VIALE LOMBARDIA)
		TETTO: DISTACCAMENTO CORNICIONE
3	CENTRO SPORTIVO	PIANTA ABBATTUTA
		RECINZIONE CEDUTA LATO SOTTOPASSO VIA CORNAREDO E VIA VERCELLI
		GAZEBO CON STRUTTURA IN LEGNO ABBATTUTO
		TETTO PALAZZINA SPOGLIATOI/BAR (CADUTA COMIGNOLO)
4	AREA MERCATO VIA LEOPARDI	PIOPPI ABBATTUTI
5	AREA MERCATO VIA LEOPARDI	PIANTA ABBATTUTA E DETRITI ACCUMULATI DAI TETTI
6	PIAZZA SS PIETRO E PAOLO/PARCHEGGIO	SALICE PIANGENTE ABBATTUTO E CADUTO SU DIVERSE AUTO IN SOSTA CON DANNEGGIAMENTI
7	PISTA CICLABILE VIA VERCELLI VERSO STAZIONE	PIANTE CADUTE E DANNI ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DETRITI ACCUMULATI DI LAMIERE E TEGOLE DEI TETTI
8	AREA A VERDE IN FONDO A VIA GENOVA	PIANTE ABBATTUTE DANNI MURO DI CINTA FFSS
9	VIA VERCELLI	PIANTE ABBATTUTE LUNGO LA FFSS CON DANNI MURO DI CINTA FFSS
10	VIALE RIMEMBRANZE	TRATTO CORRIMANO PISTA CICLABILE CEDUTO CAUSA CADUTA CIPRESSI
		LAMPIONCINI DANNEGGIATI CAUSA CADUTA CIPRESSI
11	VIA ROMA ZONA SEMAFORO	PRUNUS PISSARDI CADUTI DANNEGGIAMENTO PALO SEMAFORICO
12	VIA V. EMANUELE + VIALE LOMBARDIA	ALBERI CADUTI E DETRITI
13	VIA DIVERSE (VIA GENOVA - VIA VERCELLI - CICLABILE ORTI - SEMAFORO VIA ROMA - VIALE LOMBARDIA INTERSEZIONE VIA LIGURIA	LAMPIONI ABBATTUTI O PIEGATI
14	ANG. VIALE LOMBARDIA, VIA LIGURIA	RAMO PERICOLANTE DA RIMUOVERE
15	PARCO VIA DEI ROVEDI	DIVERSE PIANTE ABBATTUTE
16	SEGNALETICA VERTICALE	DANNEGGIATA E/O ABBATTUTA SU TUTTE LE AREE INTERESSATE DALL'EVENTO ATMOSFERICO

2. Importo delle opere

appurata l'impossibilità, al momento, di quantificare analiticamente le spese sostenute e da sostenere per finire i lavori si prevede una spesa presunta di € 281.000,00 che sarà, regolarizzata mediante l'attivazione di ordini diretti di acquisto sulla Piattaforma Regionale Sintel, acquisizione CIG e rendicontata a consuntivo degli interventi effettuati e da effettuarsi;

3. Termini di consegna e ultimazione dei lavori

L'esecuzione degli interventi che devono essere eseguiti dall'impresa sopra citate è iniziata in data odierna e dovrà essere portata a termine con la massima celerità così come disposto ai legali rappresentanti per le vie brevi;

4. Oneri e adempimenti urgenti a carico degli esecutori

Per l'esecuzione dei lavori indicati nel presente verbale di somma urgenza, i legali rappresentanti delle sopra citate ditte, dichiarano per le vie brevi:

- di avere preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire;
- di avere i mezzi e personale adeguati al loro regolare svolgimento;
- di potere avviare le opere alla data del presente verbale di somma urgenza;
- di non avere nulla da obiettare sulle modalità esecutive dei lavori da effettuare;
- di essere a conoscenza e di accettare che la modalità di definizione del corrispettivo per gli interventi di competenza, saranno definiti in sede di consuntivo contestualmente al responsabile del settore Assetto ed uso del Territorio;
- che al termine delle lavorazioni presenterà tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta dall'Ufficio Tecnico;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art.140, del D. Lgs.36/2023, l'eventuale accertamento dell'assenza dei requisiti dichiarati in questo verbale determinerà il recesso del contratto da parte dell'Amministrazione comunale alle condizioni riportate nel medesimo articolo.


Con il presente verbale, pertanto, si affida e conferisce incarico formale alle imprese che accettano, senza riserve, le lavorazioni indicate singolarmente per le rispettive competenze e che sono iniziate con immediatezza.

Ritenuto, perciò, attivare la procedura di riconoscimento di spesa ai sensi dell'art.191 co.3 D.lgs. 267/2000 e s.m.i. prevedendo una spesa complessiva di **€ 281.000,00** di cui **€ 29.179,49 oltre iva** di legge per il primo intervento di messa in sicurezza nelle 48 ore successive all'evento calamitoso.


Ritenuto comunque chiedere alle imprese di completare tutte le attività necessarie e/o funzionali all'opera che saranno dettagliatamente rendicontati al termine dei lavori.

Il presente atto, composto da tre pagine e redatto in una unica copia originale, è immediatamente esecutivo nelle more dell'approvazione dell'Amministrazione Comunale e della verifica circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti affidatari.

**Il Responsabile del Settore
Assetto d'Uso del Territorio
Arch. Elisabetta Amariti**



**I TECNICI
Arch. Vincenzo Lupo**



Geom. Carnuccio Domenico

